

DANHOSTEL Randers Vandrerhjem



k,g,s,h,a,f

HVEM VANDRERHJEMMET ER ANVENDELIGT FOR

k: kørestolsbrugere

anvendeligt

ikke anvendeligt

+	<p>Vandrerhjem i fire etager med velfungerende elevator (1,1 x 1,4 m) fra gadeniveau til alle etager. Kørestolsbrugere skal bruge elevator, da der er trapper ved hovedindgang. Parkeringsplads tæt ved indgang. Alle døre min. 0,77 m. Bortset fra indgangsdøre er døre lette, låse med vinkelgreb, niveaufrit. Værelser i kvisten har eget toilet/bad, men døre er smalle (0,73m). I stedet anvendes almindelige værelser uden bad/wc som handicapværelser, i alt 30 værelser.</p> <p>Bad/wc der er 0,9m på den ene side af wc, opklappelige armstøtter, letbetjente armaturer, der er brusestol, man kan nå brusearmatur fra wc, der er 0,9 m ved siden af brusestol, der er håndliste under bruser.</p>
↵	<p>Ingen handicapparkeringspladser, parkeringspladser smalle. Stejl kantstensudligning med 1:3. Fra parkering er der trappe og rampe frem til bygning.</p> <p>Indgangsdør er tung (4kp),</p> <p>Der er ikke bad/wc på værelser. 15 værelser pr. etage 3 bade/ 1 handicapbad/wc.</p> <p>Handicapbad/wc har toilet og håndvask sidestillet, der er vendeareal på 1,3 x 1,3 m, man kan ikke nå armatur på håndvask fra wc, bruseplads er 0,8 x 0,8 m, toilethøjde 42 cm.</p> <p>Gulvbelægning ikke skridsikker. Sengehøjde 44 cm. Køkken ikke anvendeligt.</p>
Konklusion	Anvendeligt, men ikke hvis man har behov for bad/wc på værelse.

g: håndhandicap og gangbesværede

anvendeligt

ikke anvendeligt

+	<p>Vandrerhjem i fire etager med velfungerende elevator (1,1 x 1,4 m) fra gadeniveau til alle etager. Parkeringsplads tæt ved indgang. Bortset fra indgangsdøre er døre lette, låse med vinkelgreb, niveaufrit. Værelser i kvisten har eget toilet/bad, men døre er smalle (0,73m).</p> <p>Bad/wc der på gange har 0,9m på den ene side af wc, opklappelige armstøtter, letbetjente armaturer, der er brusestol, man kan nå brusearmatur fra wc, der er 0,9 m ved siden af brusestol, der er håndliste under bruser.</p>
↵	<p>Ingen handicapparkeringspladser, parkeringspladser smalle. Stejl kantstensudligning med 1:3. Fra parkering er der trappe og rampe frem til bygning.</p> <p>Indgangsdør er tung (4kp),</p> <p>Der er ikke bad/wc på værelser. 15 værelser pr. etage 3 bade/ 1 handicapbad/wc.</p> <p>Handicapbad/wc har toilet og håndvask sidestillet, man kan ikke nå armatur på håndvask fra wc, bruseplads er 0,8 x 0,8 m, toilethøjde 42 cm. Gulvbelægning ikke skridsikker.</p> <p>Sengehøjde 44 cm. Køkken har bøjlegreb, men ikke letbetjente armaturer. Trapper med repos, ikke håndlister i begge sider ved trapper. Ingen hvilepladser ved lange gangafstande.</p> <p>Sengehøjde 44 cm.</p>
Konklusion	Anvendeligt

s: svagsynede og blinde

- anvendeligt
 ikke anvendeligt

+	Markering i belægning ved indgang, cykel- og gangarealer adskilt. Indgang adskiller sig. Glasparti afmærket, elevator markeret med kontrastfarve, håndlister markeret i kontrast, badeværelsesudstyr er markeret i kontrast, god almenbelysning. Gange fri for fritstående effekter. Retvinklede ganglinier, overskueligt, man kan tælle sig frem.
↵	I elevator er etageangivelse ikke markeret med ophøjet relief, nødknapper skiller sig ikke ud – tilkaldeknop sidder ulogisk, alarm uden tale. Trapper og trin er ikke markeret med kontrastfarve. Værelsesnumre ikke i kontrast, køkken kan ikke anvendes.
Konklusion	Anvendeligt for nogle brugere

h: nedsat hørelse og døve

- anvendeligt
 ikke anvendeligt

+	God akustik, ingen baggrundsstøj, mulighed for to personer at føre en samtale, god almenbelysning, oversigtskort. Teleslynge skaffes efter behov. Køkken og vaskeri indrettet logisk.
↵	Ingen teleslynge eller telefon med telespole. Brandvarslingssystemet har ikke kombineret lyd- og lyssignal.
Konklusion	Anvendeligt

a: personer med allergi

- anvendeligt
 ikke anvendeligt

+	Der er værelser uden tæpper, og hvor rygning er forbudt., og som rengøres med rengøringsmidler uden parfume. Dyner, puder og rullemadras bliver vasket ved flere gange om året ved 60 grader. Jævnlig rengøring, der afsluttes med udluftning. Mulighed for allergivenlig mad. Røgfri restaurant. Næsten alle fællesrum er røgfri. Ekstra rengøring efter hunde. Dyr ikke adgang på nær hunde.
↵	Hunde er tilladt på værelser efter aftale. Kun rygning i eet fællesrum
Konklusion	Anvendeligt

f: nedsatte forståelsesevner

- anvendeligt
 ikke anvendeligt

+	Nemt at orientere sig frem til indgang, letlæst skriftlig information, oversigtskort, mulighed for personlig assistance, køkken indrettet logisk og forståeligt, god almenbelysning og belysning på værelser.
↵	Ingen skiltning med pictogrammer, skiltning mangelfuld.
Konklusion	Anvendeligt, enkelt og overskueligt